

平成19年11月28日
トヨタホーム株式会社

当社使用のニチアス(株)製軒裏天井材の対応について

先般、ニチアス(株)が同社製品の住宅用軒裏天井材の一部について不正に国土交通大臣認定を取得していたことが判明いたしました。

当社では、トヨタ SW 工法（スチールハウス）の一部に、同社の準耐火性能45分の「QF045RS-0036」（10月30日付で認定取り消し）、準耐火性能30分の「QF030RS-0037」（指定性能評価機関による試験の結果、11月19日付で認定取り消し）を使用しており、該当戸数は188棟です。

まずは、お客様をはじめ関係各位に対し、ご心配、ご迷惑をお掛けしておりますことを、お詫び申し上げます。弊社としましては、供給者としての責任を果たすため、誠意をもってお客様と個別に協議のうえ、早急に該当する全戸数の改修工事を行います。

1. 対応方針

対象となる物件は、所定の性能を確保するために改修工事を全件実施いたします。改修日程等につきましては、お客様とご相談のうえ進めさせていただきます。該当するお客様には、個別に連絡を行ってまいります。

2. 対象物件数

該当数はトヨタ SW 工法（スチールハウス）の188棟。このうち178棟は既築物件で、残り10棟は建設中の物件です。

<お問い合わせ窓口>

トヨタホーム株式会社「ふれあいコールセンター」（フリーダイヤル）

0800-500-2448

オープン時間：9：00-17：30

以上

平成19年11月19日

トヨタホーム株式会社

当社使用のニチアス(株)製軒裏天井材の耐火性能試験結果について

このたびは、ニチアス(株)が不正に国土交通大臣認定を取得していた件について、お客様をはじめ関係各位の皆様方にご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

本日、国土交通省及びニチアス(株)より、ニチアス(株)が認定取得していた、準耐火性能30分の「QF030RS-0037」(板厚10mm以上)について、指定性能評価機関による試験の結果、性能が不十分で11月19日付で認定取り消しとなったとの発表がありましたので、当社の対応等についてお知らせいたします。

今回、認定取り消しとなりました「QF030RS-0037」は、材料の厚さが10~18mmの範囲で認定されており、指定性能評価機関において、最小厚である10mm厚の材料で試験が実施され、不合格となりました。

当社が、使用しておりますのは、板厚11mmの製品であり、この板厚の製品の試験はまだ実施されておられません。当社としましては、近く行われます板厚11mm製品の試験の結果を受け、国土交通省の指示に従い、適切に対応する考えでありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

なお、弊社での対象は、スチールハウス152邸(11/1付ホームページより)となっております。

<お問い合わせ窓口>

トヨタホーム株式会社「ふれあいコールセンター」(フリーダイヤル)

0800-500-2448

オープン時間：9：00-17：30

以上

2007年11月1日

2007年11月8日(改訂)

トヨタホーム株式会社

ニチアス(株)による大臣認定不正取得への当社対応について

このたび、弊社が、一部住宅に採用している軒裏天井仕部材の仕様について、納入業者であるニチアス株式会社が不正に国土交通大臣認定を取得していたことが判明し、新聞等で報道されました。これに関する当社の対応等についてお知らせいたします。

お客様をはじめ、関係各位の皆様方に、ご心配とご迷惑をおかけいたしておりますことを、心からお詫び申し上げます。

(1) 報道内容

ニチアス(株)は10月30日、同社の耐火間仕切壁および準防火用軒裏天井の国土交通大臣認定取得にあたり、一部を不正な方法により取得していたと発表しました。

これらの製品のうち、耐火性能60分・準耐火性能45分の認定品については、要求性能を満たしていないため、認定を取り消されることとなりました。また、準耐火性能30分の認定品については、同社の自主試験においては認定上必要な準耐火性能を満足しているため、国土交通省は同社に対して早急に性能評価機関において性能評価試験を行い、準耐火性能(30分)の確認を行なうよう指示するとともに、その試験結果を確認した上で、必要な措置を講じると発表いたしました。

(2) 当社での当該認定品の使用状況と今後の対応

当社では、ニチアス(株)製軒裏天井材(準耐火性能45分・30分各1認定品、計2認定品)を、当社の鉄骨軸組工法「エスパシオ」と「トヨタSW工法(スチールハウス)」の商品 約3,700棟に使用しています。

- ①このうち、耐火・防火の性能を満たさず、問題となる対象戸数は、スチールハウスの準耐火性能45分の、36棟と判断しております。
準耐火性能45分認定品を使用の建物は、建築済み・建築中、いずれも代替品への無償改修を迅速に実施いたします。
- ②準耐火性能30分認定品を使用のスチールハウス152棟は、ニチアス(株)において、性能評価試験を予定しており、国土交通省ではこの試験の結果を確認した上で必要な措置を講じると発表しています。
弊社といたしましては、この試験で性能が確認されれば、改修の必要はないため、お客様にご迷惑をおかけすることはないと考えておりますが、問題ありと判断された場合、当社としては、建築済み・建築中、いずれも代替品への無償改修を迅速に実施いたします。
- ③エスパシオは構造上、軒天の防火・準耐火性能を、現状製品で十分保有しており、問題はありません。

- ・なお、お客様には、書面をもって、順次、個別にご連絡をさせていただいております。
- ・当社商品で、鉄骨ユニット工法の「シンセシリーズ」は、他社製品を採用しており、問題ありません。

(3) お問い合わせ窓口

トヨタホーム株式会社「ふれあいコールセンター」(フリーダイヤル)

0800-500-2448

オープン時間：9：00-17：30

以 上